



SCHEMA TECNICA

BENDA RIPARA MARMITTE

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Benda speciale per riparare marmitte anche catalitiche e tubi di scarico.

E' costituita da una resina epossidica impregnata con fibre di vetro intrecciate. Non contiene amianto. Indurisce per azione del calore. Possiede un'elevata adesione al supporto. Resiste alle più alte temperature.

- CAMPI DI IMPIEGO

- Consente la chiusura di fessure e l'otturazione di grandi fori.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| • Kit | Benda |
| | Foglio alluminio |
| | Fil di ferro |
| | Nero |
| • Colore | |
| • Dimensioni Benda | |
| Lunghezza | 130 cm ± 10% |
| Altezza | 5.0 cm ± 10% |
| • Tempo di indurimento | 30 minuti con il motore al minimo |
| • Resistenza al calore | >400°C ca. |

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

- MODALITÀ D'USO

- Pulire accuratamente la superficie da riparare rimuovendo la ruggine con carta smeriglio.
- Avviare il motore per alcuni minuti per riscaldare leggermente la marmitta.
- Fermare il motore. Rimuovere la pellicola protettiva da entrambi i lati della benda
- Coprire il foro con lo scudo termico in alluminio. Avvolgere strettamente la benda attorno alla parte da riparare sovrapponendo i margini di circa 2 cm. Fissare per mezzo del filo metallico.
- La benda indurirà durante la normale guida.

Suggerimenti: per rinforzare la benda o riparare fori di piccole dimensioni utilizzare **Arexons Sigilla Marmitte**.

- AVVERTENZE

Il liquido è irritante per la pelle e gli occhi. Lavarsi accuratamente dopo l'utilizzo.

- STOCCAGGIO

In confezione integra, conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta, almeno 12 mesi.

- CONFEZIONE

Scatola in cartone contenente: benda, scudo termico, fil di ferro.

Cod. 8546

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 17.06.2015

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
PLI (NETHERLANDS) B.V.

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
VIA ANTICA DI CASSANO, 23
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY
CALL CENTER 02 92436.1
FAX 02 92436306
WWW.AREXONS.IT

